

# Stowarzyszenie Rzecznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych

01-548 Warszawa, ul. Czarnieckiego 20

tel. 507-103-283

biuro@atestpro.pl

## ORZECZENIE TECHNICZNE Nr.....<sup>228/2018</sup>

Zleceniodawca:

Alfa Żurańscy Sp. z o.o., Sp. Kom.  
ul. Parkowa 1/22  
83-300 Kartuzy

Właściciel urządzenia:

j.w.

Przedmiot orzeczenia:

Instalacja linowa parku linowego  
ul. Kościuszki 2a 84-120 Jastarnia

Typ urządzenia:

Nie dotyczy

Producent, rok produkcji:

SDS Techniki Linowe s.c. Łukasz Zajac, Marcin Kwiatkowski ul. Ludźmierska 7  
34- 424 Szaflary , 2014 r. Rozbudowa 2017 r.

### Podstawowe dane techniczne:

Park składa się z 6 niezależnych tras o łącznej liczbie 86 przeszkód. Przeszkody zawieszone są na różnej wysokości na nośnej linie stalowej o średnicy 10 mm ( 6x19+WSC-1960-RHOL). Wzdłuż tras poprowadzona jest lina asekuracyjna wraz z pętlami wokół drzew i pali wykonana z liny stalowej j.w. Połączenia lin wykonane są z zacisków wzmocnionych do lin 10 mm wg DIN 1142 zgodnie z normą PN-EN 13411-5, Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłkowe. Do wykonania przeszkód użyto belek drewnianych zaimpregnowanych ciśnieniowo o średnicy 10 cm obustronnie fazowanych, desek o grubości 3 cm obustronnie struganych, lin polipropylenowych plecionych: PP200-36-E-8/KG/220 i PP200-a-A-Z/KG/220 ( PN EN ISO 1346-20). Na końcach zjazdów tyrolskich zamontowano ochronne materace o wymiarach 120 x 100 x 10 cm i 120 x 30 x 10 cm. Pomosty wykonano z belek drewnianych o średnicy 10 i 12 cm obustronnie fazowanych zaciśniętych na drzewie prętami gwintowanymi śr. 14 mm, deskowanie wykonane jest z desek obustronnie struganych o wymiarach 120 x 14 x 3 cm. Długość tras 730 m.

### Opis stanu technicznego:

Na przeszkody składają się : zjazd, spacer po linie, kładki, litery H, V-linki, linki rozrywające, monocykl, strzemiona, siatka U, sieć, belki X, zjazd tyrolski, zjazd na talerzyku, na pasku, na miotle, platformy, skok tarzana, most birmański, most zwodzony, drabiny, obręcze, pal buszmena, pochylnia, trapezy, złożliwe linki, ścianka, zig-zag, falochron, pniaki, beczka flingstonów, przeciąganie w beczce, wiszące drabinki, sople, most tybetański Stan techniczny konstrukcji i urządzeń zamontowanych bez zastrzeżeń. **Park linowy wyposażony w regulamin użytkowania. Instalacja linowa i przeszkody ustawione w sposób bezkolizyjny. Nie stwierdzono elementów konstrukcyjnych mogących być przyczyną urazów. Instalacja linowa spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN-15567-1,2 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe w zakresie budowy oraz w zakresie prowadzenia.**

**Badania antyporażeniowe** Nie dotyczy

**Posiadana dokumentacja:** b.d.

**Data i miejsce badań:**

26.04.2018 r. Jastarnia

**Ocena końcowa:**

Instalacja linowa może być eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem. Eksploatacja bezpieczna przy przestrzeganiu przepisów BHP. **Instalacja linowa spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN-15567-1,2 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe w zakresie budowy oraz w zakresie prowadzenia.**

**Orzeczenie Techniczne ważne do 26.04.2019 r.**

**Niniejsze orzeczenie ważne jest tylko w oryginale**

**ATEST PRO**  
mgr inż. Stanisław Dzikowski  
70-877 Szczecin, ul. Długa 2/3  
tel. 91 462 06 09, kom. 507 103 283  
email: biuro@atestpro.pl  
NIP 955-103-12-25

